


DUROVENT HELYISÉGKISZELLŐZTETŐ-EGYSÉG FÓLIAGYŰRŰVEL



1. TETŐCSERÉP

- BRAMAC REVIVA NOVO TETŐCSERÉP
- BRAMAC REVIVA PROTECTOR TETŐCSERÉP
- BRAMAC TECTURA PROTECTOR TETŐCSERÉP

2. LÉC / mm

3. ELLENLÉC / mm

4. ALÁTÉTHÉJAZAT

- BRAMAC VELTITECH 120 PÁRAZÁRÓ TETŐFÓLIA
- BRAMAC STANDARD PÁRAÁTERESZTŐ TETŐFÓLIA
- BRAMAC ECOTEC 110 PÁRAÁTERESZTŐ TETŐFÓLIA
- BRAMAC PRO PLUS 2S PÁRAÁTERESZTŐ TETŐFÓLIA
- BRAMAC PRO PLUS PÁRAÁTERESZTŐ TETŐFÓLIA
- BRAMAC PRO PLUS RESISTANT PÁRAÁTERESZTŐ TETŐFÓLIA
- BRAMAC PRO PLUS RESISTANT 140 PÁRAÁTERESZTŐ TETŐFÓLIA
- BRAMAC UNIVERSAL ECO-2S PÁRAÁTERESZTŐ TETŐFÓLIA
- BRAMAC CLIMA PLUS 2S PÁRAÁTERESZTŐ TETŐFÓLIA
- BRAMAC MAXIMUM 2S PÁRAÁTERESZTŐ TETŐFÓLIA

5. DUROVENT HELYISÉGKISZELLŐZTETŐ -EGYSÉG

6. BRAMAC REVIVA / TECTURA MŰANYAG ALAPCSERÉP

7. SZELLŐZŐLEVEGŐ

8. FÓLIAGYŰRŰ

9. BURKOLATOT TARTÓ LÉCVÁZ

10. SZELLŐZŐCSŐ (MAX. NA100)

11. SZARUFA ALSÓ SÍKJA

12. TÁVTARTÓ HOSSZLÉC / mm

13. BRAMAC MEMBRAN 100 2S BELSŐ OLDALI PÁRAZÁRÓ TETŐFÓLIA / BRAMAC MEMBRAN 2 BELSŐ OLDALI PÁRAZÁRÓ TETŐFÓLIA

14. BELSŐ OLDALI BURKOLAT

Megnevezés:

Durovent helyiségkiszellőztető-egység
Fóliagyűrűvel

A részletek csupán ajánlott megoldásokat tartalmaznak, felhasználóknak tervezői döntés kérdése, nem pótolják, illetve nem helyettesítik a tervezői munkát, a kiviteli tervek dokumentáció csomóponti részleteivel. Alkalmazásuk nem jelenti a tervezői felelősség bármilyen jellegű átvételét.

Kapcsolat:

Papp Norbert
alkalmazástechnikai tanácsadó
Bramac: Kft
8200 Veszprém, Házgyári út 1.
Tel.: +36 98 990 898
Mob.: +36 30 659 6993
Fax: +36 98 990 342
Email: udbert.papp@bramac.hu
www.bramac.hu

Méretarány:

M = 1:10
2015.01.21.