


# DUROVENT HELYISÉGGISZELLŐZTETŐ- EGYSÉG FÓLIAGYŰRŰVEL



1. BRAMAC SÍK, HORNYPOLT TETŐCSEREPEK
2. LÉC ..... / ..... mm
3. ELLENLÉC ..... / ..... mm
4. BRAMAC ALÁTÉTHÉJAZATOK
5. DUROVENT HELYISÉGGISZELLŐZTETŐ -EGYSÉG
6. BRAMAC REVIVA / TECTURA MŰANYAG ALAPCSERÉP
7. SZELLŐZŐLEVEGŐ
8. FÓLIAGYŰRŰ (NA100 / NA125)
9. BURKOLATOT TARTÓ LÉCVÁZ
10. SZELLŐZŐCSŐ (NA100 / NA125)
11. SZARUFA ALSÓ SÍKJA
12. TÁVTARTÓ HOSSZLÉC ..... / ..... mm
13. BRAMAC MEMBRAN 100 2S BELSŐ OLDALI PÁRAZÁRÓ TETŐFÓLIA  
/ BRAMAC MEMBRAN 2 BELSŐ OLDALI PÁRAZÁRÓ TETŐFÓLIA
14. BELSŐ OLDALI BURKOLAT

#### Megnevezés:

Durovent helyiségkiszellőztető-egység  
Fóliagyűrűvel

A részletek csupán ajánlott megoldásokat tartalmaznak, felhasználásuk tervezői döntés kérdése, nem pótolják, illetve nem helyettesítik a tervezői munkát, a kiviteli tervdokumentáció csomóponti részleteit. Alkalmazásuk nem jelenti a tervezői felelősség bármilyen jellegű átvételét.

#### Kapcsolat:

Kapomaki Gábor  
akadémiai tanácsadó  
Bramac Kft.  
8200 Veszprém, Házgyári út 1.  
Tel.: +36 88 590 896  
Mob.: +36 30 690 8963  
Fax: +36 88 590 942  
Email: gabor.kapomaki@bramacgroup.com  
www.bramac.hu

#### Méretarány:

**M = 1:10**  
2021.06.07.