

## BONA GEL

### Használati utasítás



#### Felszín előkészítése

A felszín alaposan le kell csiszolni, száraznak és csiszolóportól, olajtól, viasztól vagy egyéb szennyeződéstől mentesnek kell lennie. A Bona Scrad csiszolórendszer, csiszolókorong, csiszolórács vagy 120-as, esetleg finomabb csiszolópapír használandó a padló végső csiszolásához. A legjobb eredményt csiszológéppel érhetjük el.

#### Használat

Rozsdamentes acél spatulával kenjük fel 2-3 réteget különböző irányokba a nyersfára. Amennyiben lecsiszolt alap- vagy fedőréteg után használjuk, 1-2 réteg elég. Megjegyzés: A szoba és a lakk hőmérséklete nem eshet  $+13^{\circ}\text{C}$  alá a használat és a száradás folyamán.

Anyagszükséglet:

Nyers fánál: 1 liter / 25-35 m<sup>2</sup> rétegenként a fa típusától függően  
Rétegek között: 1 liter / 50-100 m<sup>2</sup> rétegenként

Javasolt kezelési ütemterv:

Felületkezeletlen fánál: 2-3 x Gel + 2 x Bona vízbázisú fedőréteg  
Rétegek között: 1-2 x Gel + 1-2 x Bona vízbázisú fedőréteg

Száradási idő: Normál szobahőmérsékleten (20°C / 60% relatív páratartalom) kb. 10 perc rétegek között. Hagyjuk száradni legalább 15 percig mielőtt rávinnénk a fedő réteget.

A Gel gyorsan szárad és egy sűrű réteget képez, amin a vízbázisú fedőréteg nem tud áthatolni. Nem szemcsésedik, így a csiszolás gyakran felesleges.

A Gel bármely Bona vízbázisú fedőlakkjához használható alapozóként.

Megjegyzés: A Gel nem helyettesíti a Bona Mix&Fill-t.