


DUROVENT CSATORNASZELLŐZŐ-EGYSÉG FÓLIAGYŰRŰVEL



1. TETŐCSERÉP

- BRAMAC REVIVA NOVO TETŐCSERÉP
- BRAMAC REVIVA PROTECTOR TETŐCSERÉP
- BRAMAC TECTURA PROTECTOR TETŐCSERÉP

2. LÉC / mm

3. ELLENLÉC / mm

4. ALÁTÉTHÉJAZAT

- BRAMAC VELTITECH 120 PÁRAZÁRÓ TETŐFÓLIA
- BRAMAC STANDARD PÁRAÁTERESZTŐ TETŐFÓLIA
- BRAMAC ECOTEC 110 PÁRAÁTERESZTŐ TETŐFÓLIA
- BRAMAC PRO PLUS 2S PÁRAÁTERESZTŐ TETŐFÓLIA
- BRAMAC PRO PLUS PÁRAÁTERESZTŐ TETŐFÓLIA
- BRAMAC PRO PLUS RESISTANT PÁRAÁTERESZTŐ TETŐFÓLIA
- BRAMAC PRO PLUS RESISTANT 140 PÁRAÁTERESZTŐ TETŐFÓLIA
- BRAMAC UNIVERSAL ECO-2S PÁRAÁTERESZTŐ TETŐFÓLIA
- BRAMAC CLIMA PLUS 2S PÁRAÁTERESZTŐ TETŐFÓLIA
- BRAMAC MAXIMUM 2S PÁRAÁTERESZTŐ TETŐFÓLIA

5. DUROVENT CSATORNASZELLŐZŐ-EGYSÉG

6. BRAMAC REVIVA / TECTURA MÁNYAG ALAPCSERÉP

7. CSŐCSATLAKOZÓ

8. FÓLIAGYŰRŰ

9. SZELLŐZŐLEVEGŐ

10. EJTŐCSŐ (MAX. NA100)

* AZ CSATORNASZELLŐZŐ 20°-55° TETŐHAJLÁSSZÖG KÖZÖTT ÁLLÍTHATÓ FÜGGŐLEGESRE.

Megnevezés:

Durovent csatornaszellőző-egység
Fóliagyűrűvel

A részletek csupán ajánlott megoldásokat tartalmaznak. Felhasználásuk tervezői döntés kérdése, nem kötelező, illetve nem helyettesítik a levezető munkát, a kiviteli tervdokumentáció csomóponti részleteivel. Alkalmazásuk nem jelenti a tervezői felelősség bármilyen jellegű átvételét.

Kapcsolat:

Papp Norbert
alkalmazástechnikai tanácsadó
Bramac: Kft
8200 Veszprém, Házgyári út 1.
Tel.: +36 88 560 898
Mob.: +36 30 659 6993
Fax: +36 88 599 342
Email: udvar@bramac.hu
www.bramac.hu

Méretarány:

M = 1:10
2015.01.21.